

# Oprava nábytku

ID: 8482

Odvetvie: *Stavby a konštrukcie*  
Použitie: *Nábytok*  
Podklad: *Drevotrieska*  
Produkty: *Belzona® 1212*

Lokalita zákazníka: *Slovensko*  
Dátum aplikácie: *2019*

## Problém

*Používateľ potreboval túto skriňu používať okamžite, bez akejkoľvek demontáže, s opravou na dlhý čas.*



## Popisy fotografií

1. Vytrhnutý pánt dverí
2. Aplikácia produktu Belzona® 1212
3. Inštalácia po krátkom čase
4. Pripravené na používanie

## Okolnosti aplikácie

Po dlhšom používaní sa vytrhol pánt dverí skrine.

## Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná použitím prispôsobenej verzie návodu na použitie.

## Fakty o produkte Belzona

Používateľ pozná produkty Belzona z použitia v priemysle. Potreboval rýchlu, dobrú a dlhodobú opravu. Výber produktu Belzona® 1212 bol jeho prirodzeným riešením.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q 09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Produkty Belzona  
sú vyrábané podľa  
Registrovaného systému  
manažérstva kvality ISO 9001.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve