

# Oprava puzdra čapu


ID: 7568

Odvetvie: Ťažba a dobývanie  
Použitie: Prenos mechanickej energie  
Podklad: Oceľ  
Produkty: Belzona® 1111 (Super Metal)

Lokalita zákazníka: Stavebná spoločnosť, Slovensko  
Dátum aplikácie: 2009

## Problém

Puzdro bolo po nejakom čase poškodené a opotrebované.



## Popisy fotografií

1. Ťažobné rýpadlo
2. Opracovanie na správny priemer pred aplikáciu produktu Belzona® 1111
3. Vložené puzdro
4. Pripravené na prevádzku

## Okolnosti aplikácie

Puzdro čapu ťažobného rýpadla.

## Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

## Fakty o produkte Belzona

Opravy konvenčným zvaraním by si vyžadovali dlhý čas potrebný na prípravu a opravu, takže zariadenie by bolo príliš dlho mimo prevádzky. Použitie metódy Belzona zabezpečilo dokonalé napasovanie puzdra, ako aj opravu rýpadla s minimálnym prestojom, umožnilo používať puzdro ako predtým.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
Q.09335  
ISO 14001:2015  
EMS 509612

Produkty Belzona  
sú vyrábané podľa  
Registovaného systému  
manažérstva kvality ISO 9001.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve