

Oprava potrubného adaptéra

ID: 7825

Odvetvie: Doprava
Použitie: Stroje na manipuláciu s pevnými látkami
Podklad: Oceľ
Produkty: Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal),
Belzona® 1812 (Ceramic Carbide FP),
Belzona® 9811 (Alumina Tiles)

Lokalita zákazníka: Výrobca kukuričného škrobu,
Slovensko
Dátum aplikácie: 2016

Problém

Preprava kukuričných zŕn spôsobuje veľkú abráziu. Táto plodina je schopná poškodiť niektoré časti potrubného systému za 6 mesiacov.



Popisy fotografií

1. Potrubný systém na prepravu kukuričných zŕn
2. Potrubný adaptér v systéme
3. Dokonalá ochrana pred abrazívnymi kukuričnými zrnami
4. Detail dokončenej opravy

Okolnosti aplikácie

Tento potrubný systém potrebuje zákazník na prepravu kukuričných zŕn.

Spôsob aplikácie

Aplikácia bola vykonaná v súlade s návodom na použitie.

Fakty o produkte Belzona

Pred použitím ochrany systémom Belzona zákazník zvykol meniť niektoré časti potrubného systému, ale bolo to drahé a po 6 mesiacoch bol systém opäť v rovnakom stave. Potom sa pokúsili navariť oceľovú ochranu proti oderu, ale výsledok bol rovnaký. Systém Belzona tieto problémy vyriešil a zákazník je s ním spokojný.

Pre viac príkladov použitia technických poznatkov Belzona v praxi navštívte, prosím stránku: <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
Q.09335
ISO 14001:2015
EMS 509612

Produkty Belzona
sú vyrábané podľa
Registovaného systému
manažérstva kvality ISO 9001.

www.belzona.com

**BELZONA**[®]
Repair • Protect • Improve